



Asco 5B Ersatzteile



- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halter für Sichtfenster
- 0155 Türmagnet
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0235 Konvektionsluftgitter, rund
- 0260 Kachelhalteleiste hinten
- 0262 Seitenkachel Höhennivellierung
- 0265 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 0309 Türgriff
- 0685 Abstrahlblech
- 0705 Frontblende
- 0715 Bodenplatte (optional)
- 0750 Spiegel
- 2002 Handschuh
- 2005 Ziersteine
- 2006 Löffel mit Löschdeckel
- 3001 Ethanoleinsatz EDF 1000

- 9001 Kachel-Paket
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel (links/rechts)
- 9031 Warmhaltefachkachel links
- 9032 Warmhaltefachkachel rechts
- 9050 Bodenkachel (optional)
- 9201 Specksteinpaket
- 9211 Deckspekstein (Obersims) links
- 9212 Deckspekstein (Obersims) rechts
- 9220 Seitenspekstein (links/rechts)
- 9231 Warmhaltefachspeckstein links
- 9232 Warmhaltefachspeckstein rechts
- 9250 Bodenspekstein (optional)

Ethanoleinsatz EDF 1000



Handschuh 2002

