


# FOYER HF 50

## PIÈCES DÉTACHÉES

ENSEMBLE  
FOYER



18-03-97

**SUPRA**

**FOYER HF 50  
ENSEMBLE FOYER**


code 191310

<b>POSITION</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>REFERENCES</b>
1	1	Buse diamètre 180	03909PB
2	1	Avaloir	12697PB
3	1	Défecteur	03060
4	1	Plaque d'âtre	03901PB
5	1	Côté fonte gauche	03764PB
6	1	Côté fonte droit	03765PB
7	1	Grille de décendrage	14766
8	1	Sole fonte	12209PB
9	2	Chenets	07255
10	1	Défecteur inférieur	07166
11	1	Contre cadre	12688PB
12	1	Barre-écrou	12703PB
13	2	Rehausse de chape	12694PB
14	1	Chape fraisée	12877--UPB

# FOYER HF 50

## PIÈCES DÉTACHÉES

### ENSEMBLE PORTES



18-03-97

**SUPRA**

**FOYER HF 50  
ENSEMBLE PORTES**


code 191310

POSITION	NOMBRE	DESIGNATION	REFERENCES
1	1	Fixe joint	05914PB
2	1	Défecteur de vitre	05907PB
3	2 ml	Joint rectangulaire 9 X 5	06546
4	1	Vitre vitrocéramique	03775
5	1,33 ml	Joint autocollant ø 10	03897
6	1	Cadre de porte	12696--UPB
7	1	Poignée de porte	05798--U
8	2	Paumelles avec trou	03660
9	2	Broches	03661PB
10	1	Boitier cendrier	12681PB
11	1	Cendrier	10719PB
12	1	Vis pour volet d'air	02129
13	1	Ressort de compression	02412
14	1	Plaquette réglage air	09835PB
15	1 ml	Bourrelet blanc	03265
16	1	Poignée réglage air	03050--UPB
17	1	Disque verrou fonte	03052--U
18	1	Axe verrou	05739
19	1	Poignée porte cendrier	03051--U
20	1	Charnière porte cendrier	03048
21	1	Axe porte cendrier	03177
22	1	Porte cendrier (21+20+19)	12828--UPB
	1	Porte vitrée E.M.	13485PB
	1	Porte cendrier E.M.	12686
	1	Languette protège vitre	16435

# FOYER HF 50

## PIÈCES DÉTACHÉES

**KIT  
ISOLATION**



18-03-97

**SUPRA**

Edition :

juillet 2003

POSITION	NOMBRE	DESIGNATION	REFERENCES
1	1	Arrière isolation	14677
2	2	Côté isolation	14676
3	1	Tôle avant isolation	14678