



| Image   | Code  | Description | Quantité dessin |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| 68 | 002277599 | ÉQUERRE GRILLE ÉTIRÉE ZINGUÉE | 1 |
| 74 | 002277765 | PROFIL LATÉRAL ZINGUÉ | 2 |
| 87 | 002278162 | ENSEMBLE PIVOT NETTOYAGE TUYAUX | 1 |
| 89 | 002278173 | ÉQUERRE COUVERCLE FONTE ZINGUÉE | 2 |
| 92 | 002278176 | ÉQUERRE FLANC ZINGUÉE | 2 |
| 98 | 002278548 | LEVIER MOTORÉDUCTEUR ZINGUÉ | 1 |
| 133 | 003277114 | COUVERCLE INSPECTION NOIR | 1 |
| 141 | 003277488 | COUVERCLE INSPECTION NOIR | 1 |
| 142 | 003277489 | COUVERCLE INSPECTION NOIR | 1 |
| 143 | 003277572 | GRILLE ÉTIRÉE PROTECTION PELLET NOIR | 1 |
| 150 | 003277834 | CROCHET BOÎTIER SYNOPTIQUE | 1 |
| 168 | 006008608 | DOUILLE 10 mm | 2 |
| 172 | 006277020 | DOUILLE | 4 |
| 190 | 000006760 | GARNITURE/TRESSE 10X3 mm | 1 |